

Уважаемые покупатели!

Для удобства транспортировки, мебель поставляется в разобранном виде с учетом на то, что сборку Вы будете производить сами. Стоимость сборки в стоимость изделия не включена. При покупке необходимо убедиться в наличии всех деталей согласно прилагаемого паспорта и отсутствия дефектов на них. После сборки, претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются. Предприятие – изготовитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в процессе сборки и эксплуатации, вследствие несоблюдения настоящей инструкции или применения изделия не по назначению.

Примечание. Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовой технологии, улучшающие качество выпускаемой продукции.

Рекомендации по сборке

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Изделие следует собирать вдвоем на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

Правила пользования и эксплуатации изделия

Уважаемые покупатели. Срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.

-Избегайте прямого попадания воды на изделия во избежание разбухания поверхностей. В случае попадания воды, следует немедленно вытереть поверхность насухо мягкой тканью.

-Не храните мебель в сырых непроветриваемых помещениях и не устанавливайте вплотную к отопительным приборам.

-Не ставьте под прямые солнечные лучи, т.к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия.

- Аккуратно передвигайте с места на место изделие, чтобы не повредить опоры в процессе передвижения.

- Не ставьте на поверхность раскаленные предметы.

-Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.

-При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.

- В шкафу для платья и белья, рекомендуем, вещи вплотную к петлям не располагать.

-Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходимо их подтянуть.

Помните! Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшие возникновение недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

Гарантийный срок:

24 месяца со дня приобретения при предъявлении: маркировочных ярлыков; инструкции по сборке и эксплуатации; документов, подтверждающих факт покупки. Гарантия предоставляется при отсутствии механических повреждений, возникших при самостоятельной транспортировке, установке и сборке; эксплуатации; загрязнений; следов самостоятельного ремонта.

На изделия, подвергнутые модификации не на предприятии-изготовителе, гарантия не распространяется.

Транспортирование и хранение (ГОСТ 16371-2014)

-Транспортирование рекомендуется всеми видами транспортов крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.

- Мебель должна храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2С и относительной влажности воздуха 45% - 70%.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (заполняется магазином, где приобретено изделие)

Дата выпуска

«__» _____ 20__ г.

Дата продажи

«__» _____ 20__ г.

Срок службы изделия – 7 лет; срок гарантии – 24 мес.



ООО "ПАНОРАМА"

Россия, Удмуртская Республика

426039, г. Ижевск

ул.В.Шоссе д.302 оф.202/1


Тел. 941-578

E-mail: info@comfortsmebel.ru



ТР ТС 025/2012

Инструкция по эксплуатации корпусной мебели **ВАЛЕСКА 7** **Тумба ТВ 1700**



Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 1700x450x430


Вес: 42,9 кг

При обнаружении производственных дефектов ссылаетесь на номер заказа, приложите гарантийный талон и упаковочный ярлык.

Сборку изделия произвести согласно данной инструкции.

Схема сборки

*Сборку изделия производить на ровной гладкой поверхности застеленной картоном или бумагой.



Порядок сборки:

1. Вставить эксцентрики (В) в отверстия в деталях (см. схему установки эксцентриковой стяжки).
 2. Для сборки деталей № 3, 4 и №7 (см. Рис. 1) необходимо: закрутить дюбели эксцентриковых стяжек (В) в отверстия в деталях № 3 и №4. Расположить детали № 3 и 4 так, как показано на рис.1 и соединить детали № 3, 4 и 7 при помощи конфирматов (А).
 3. Детали №8 и 9 соединить при помощи конфирматов (А), так чтобы отверстия под эксцентрики в детали № 8 смотрели вниз.
 4. Повторить пункт 3.
 5. Соединить конструкции, получившиеся в пунктах 2, 3 и 4 между собой при помощи эксцентриковых стяжек (В).
 6. К собранной конструкции присоединить деталь № 1 при помощи эксцентриковых стяжек (В), предварительно закрутив дюбели эксцентриковой стяжки (В) в отверстия детали №1.
 7. К собранной конструкции присоединить деталь № 2 при помощи эксцентриковых стяжек (В), предварительно закрутив дюбели (В) в отверстия детали №2.
 8. Вставить мебельные шканты (Ж) в отверстия в детали № 5. К собранной выше конструкции присоединить деталь № 5 при помощи конфирматов (А) и мебельных шкантов (Ж).
 9. Установить на деталь №5 опоры прямоугольные (Е) при помощи саморезов (Г).
 10. Вставить мебельные шканты (Ж) и дюбели эксцентриковых стяжек (В) в отверстия в детали № 6. К собранной выше конструкции присоединить деталь № 6 при помощи эксцентриковых стяжек (В) и мебельных шкантов (Ж).
 11. Установить на детали № 10 петли (Д) при помощи саморезов (Г).
 12. Прикрепить фасады № 10 к деталям №1 и №2 при помощи саморезов (Г).
- Отрегулировать петли по схеме.
- 11 Установить заглушки самоклеящиеся (И).

Фурнитура

А	Б	В	Г
Е	Ж	И	Д

№	Состав изделия	Размер, мм	Кол-во
1	Боковина левая	398x433x16	1
2	Боковина правая	398x433x16	1
3	Перегородка левая	398x433x16	1
4	Перегородка правая	398x433x16	1
5	Дно	1700x433x16	1
6	Столешница	1703x451x16	1
7	Полка большая	700x413x16	1
8	Полка малая	467x415x16	2
9	Задняя стенка	398x467x16	2
10	Фасад	409x512x16	2

	Перечень фурнитуры	Кол-во
А	Конфирмат 7x50	14 шт.
Б	Ключ шестигранный	1 шт.
В	Стяжка эксцентриковая	16 шт.
Г	Саморез 3,5x16	40 шт.
Д	Петля 362А/90 накладная с доводчиком	4 шт.
Е	Опора прямоугольная регулируемая	6 шт.
Ж	Шкант мебельный 8*30 дерево	8 шт.
И	Заглушка самокл. D13	4 шт.

Схема установки эксцентриковой стяжки




Схема регулировки петли





Рис.1 (Сборка деталей №3,4,7)



ВНИМАНИЕ:

** Опоры необходимо крепить в конце сборки изделия.

***Максимальная распределенная нагрузка на полки не более 10 кг.