

Уважаемые покупатели!

Для удобства транспортировки, мебель поставляется в разобранном виде с учетом на то, что сборку Вы будете производить сами. Стоимость сборки в стоимость изделия не включена. При покупке необходимо убедиться в наличии всех деталей согласно прилагаемого паспорта и отсутствии дефектов на них. После сборки, претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются. Предприятие – изготовитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в процессе сборки и эксплуатации, вследствие не соблюдения настоящей инструкции или применения изделия не по назначению.

Примечание. Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовой технологии, улучшающие качество выпускаемой продукции

Рекомендации по сборке

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Изделие следует собирать вдвоем на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

Правила пользования и эксплуатации изделия

Уважаемые покупатели. Срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.

-Избегайте прямого попадания воды на изделия во избежание разбухания поверхностей. В случае попадания воды, следует немедленно вытереть насухо мягкой тканью.

-Не содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях и не устанавливать вплотную к отопительным приборам.

-Не ставить под прямые солнечные лучи, т.к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия.

- Аккуратно передвигайте с места на место изделие, что-бы не повредить опоры в процессе передвижения.

- Не допускается ставить на поверхность раскаленные предметы.

-При чистке, во избежание повреждения поверхностей, нельзя использовать щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.

-Не допускается попадание на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.

- В шкафу для белья и белья, рекомендуем, вещи вплотную к петлям не располагать.

-Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходимо их подтянуть.

-На изделия подвергнутые модификации не на предприятии изготовители, гарантия не распространяется.

Помните! Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшие возникновение недостатков мебели, является основание утраты права на гарантийное обслуживание.

Гарантийные обязательства

24 месяца со дня приобретения при предъявлении талона по обнаруженным скрытым производственным дефектам. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

Транспортирование и хранение (ГОСТ 16371)

-Транспортирование рекомендуется всеми видами транспортов крытых транспортных средствах, а так же в контейнерах.

- Мебель должна храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2С и относительной влажности воздуха от 45гр. Пр. 70 пр.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (заполняется магазином, где приобретено изделие)

Дата выпуска _____

Дата продажи _____

ОТК _____ (Ф.И.О.)

Наименование изделия _____

Подпись покупателя _____

«__» _____ 20__ г.

Срок эксплуатации изделия – 10 лет; срок гарантии – 18 мес.




ООО "ПАНОРАМА"
426039 , УР г.Ижевск
ул.В.Шоссе д.302 оф.202/1
Тел. 941-578
E-mail: info@comfortsmebel.ru



ТР ТС 025/2012

Кровать с подъёмным механизмом "БОГУСЛАВА М9"



Габаритные размеры (мм): 1200x2150x1720

Высота: 1200 мм

Ширина: 1720 мм


Глубина: 2150 мм

Вес: 106 кг

При обнаружении производственных дефектов ссылаетесь на номер заказа, приложите гарантийный талон и упаковочный ярлык.

Сборку изделия произвести согласно данной инструкции.

Схема сборки кровати



Порядок сборки:

1. Собрать ящик согласно схеме сборки ящика.
2. Собрать ортопедическое основание. Инструкция по сборке находится в коробке ортопедического основания.
3. Собрать подъёмный механизм, закрепить его на ортопедическом основании и установить газлифты (А). Инструкция по сборке подъёмного механизма находится в коробке с фурнитурой.
4. Детали №1, 10 и №2, 11 стянуть между собой соответственно с помощью винтов М6х25 (Б), предварительно установив на них шайбу 6 (В).
5. На детали №1,2,3,5 закрепить по два подпятника плоских (Г) с помощью саморезов 3,5х16 (Д).
6. Детали №3 и №12 стянуть между собой с помощью винтов М6х25 (Б), предварительно установив на них шайбу 6 (В).

7. Собранные конструкции стянуть между собой и деталью №4 с помощью углов стяжки кровати СК-1 (Е), уголков 2,16ДК (Ж) и эксцентриковых стяжек (Л). Крепление выполнить винтами М6х35 (И) и М6х12 (К).
8. Закрепить кронштейн стяжки кровати СК-1 (М) с помощью винтов М6х35(И) согласно схеме установки.
9. Установить собранный ящик в кровать.
10. Закрепить деталь №5 к деталям №1,2 с помощью уголков 2,16ДК (Ж). Крепление выполнить винтами М6х35 (И) и М6х12 (К).
11. Аккуратно, во избежание повреждения ткани, установить собранное ортопедическое основание в кровать и закрепить механизм с помощью винтов М6х12 (К). Через сквозные отверстия в деталях №1 и №2 закрепить механизм с помощью винтов М6х30 (Н), гаек М6 (П) и шайб 6 (В).

Схема установки кронштейна (М)




Схема установки эксцентриковой стяжки (Л)





Схема сборки ящика



Порядок сборки:

1. Детали №6, 7 и 8 стянуть конфирматами (Р) при помощи шестигранного ключа (С).
2. предварительно проверив равенство диагоналей собранной конструкции, закрепить деталь №9 саморезами 3,5x16(Д). Саморезы распределить равномерно с шагом 150-200 мм.

Состав изделия			Перечень фурнитуры		
№	Состав изделия	Кол-во	Буква	Наименование	Кол-во
1	Опора царги левой	1	А	Газлифт 800N	2 шт.
2	Опора царги правой	1	Б	Винт М6х25 шлиц	10 шт.
3	Опора изножья	1	В	Шайба 6	14 шт.
4	Изголовье	1	Г	Подпятник плоский	8 шт.
5	Ребро жёсткости	1	Д	Саморез 3,5x16	50 шт.
6	Стенка ящика	2	Е	Угол стяжки кроватной СК-1	4 шт.
7	Боковина ящика	2	Ж	Уголок 2,16ДК	6 шт.
8	Ребро ящика	1	И	Винт М6х35 потай крест	28 шт.
9	Дно ящика	1	К	Винт М6х12 потай крест	20 шт.
10	Царга левая	1	Л	Эксцентриковая стяжка	2 шт.
11	Царга правая	1	М	Кронштейн стяжки кроватной СК-1	2 шт.
12	Изножье	1	Н	Винт М6х30 шлиц	4 шт.
	Подъемное ортопедическое основание	1	П	Гайка М6 шестигранная	4 шт.
			Р	Конфирмат 7x50	12 шт.
			С	Ключ шестигранный	1 шт.



ВНИМАНИЕ: Допустимая распределённая нагрузка на кровать 180кг. Не допускается использовать спальное место для прыжков и прочих физических упражнений. Неправильная установка газлифта приведёт к его быстрой поломке. Строго соблюдайте правильность установки газлифтов, указанную в паспорте на подъёмный механизм! Во избежание поломки не опускайте ортопедическое основание без матраса при установленных газлифтах.